

Согласовано:

Председатель профкома

АО "Варьеганэнергонефть"

А.Д. Юмин А.Д. Юмин

15.01. 20 21 год

Утверждаю:

Председатель комиссии по проведению

Специальной оценки условий труда

Главный инженер АО "ВЭН"

В.Н. Козинчук В.Н. Козинчук

15.01. 20 21 год

**План мероприятий по улучшению условий труда
по результатам проведения специальной оценки условий труда в 2020 г.**

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
Цеховой персонал/PCY.					
067: Столяр	Использовать средства защиты органов слуха (беруши).	Улучшение условий труда по факторам: Шум	Постоянно	ОКС	
Цеховой персонал/Служба механизации.					
069: Электрогазосварщик	Использовать средства защиты органов дыхания (респираторы); Использовать средства защиты органов слуха (беруши); Обеспечить контроль применения СИЗ органов зрения (щиток защитный для сварщика); Учитывая тяжесть труда разработать режим труда и отдыха (предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы).	Улучшение условий труда по факторам: Тяжесть трудового процесса, Ультрафиолетовое излучение, Шум, Химические вещества	Постоянно	Служба механизации и ПЭО	
074: Токарь	Использовать средства защиты органов слуха (беруши).	Улучшение условий труда по факторам: Шум	Постоянно	Служба механизации	
075: Водитель автомобиля (Волжанин 527012 X 590 CY 86)	Соблюдать правила и условия эксплуатации автомашин; своевременно проводить диагностику, плановый и периодический ремонт и обслуживание автомашин; Строго соблюдать периодичность медосмотров.	Улучшение условий труда по факторам: Вибрация общая	Постоянно	Служба механизации	
083: Водитель автомобиля (ГАЗель-32213 (грузовая) С 094 BE 186)	Соблюдать правила и условия эксплуатации автомашин; своевременно проводить диагностику, плановый и периодический ремонт и обслуживание автомашин; Строго соблюдать периодичность медосмотров.	Улучшение условий труда по факторам: Вибрация общая	Постоянно	Служба механизации	
084: Водитель автомобиля (КАМАЗ-65222-43 (самосвал) К 364 BK 186)	Соблюдать правила и условия эксплуатации автомашин; своевременно проводить диагностику, плановый и периодический ремонт и обслуживание автомашин; Строго соблюдать периодичность медосмотров.	Улучшение условий труда по факторам: Вибрация общая	Постоянно	Служба механизации	
085: Водитель автомобиля (КАМАЗ 53504-46 (с тягач) К 558 BK 186)	Соблюдать правила и условия эксплуатации автомашин; своевременно проводить диагностику, плановый и периодический ремонт и обслуживание автомашин; Строго соблюдать периодичность медосмотров.	Улучшение условий труда по факторам: Вибрация общая	Постоянно	Служба механизации	
086: Машинист крана автомобильного	Провести диагностику и по результатам провести ремонт и обслуживание автомашин	Улучшение условий труда по факторам: Шум	Постоянно	Служба механизации	

087: Машинист крана автомобильного	Провести диагностику и по результатам провести ремонт и обслуживание автомашины	Улучшение условий труда по факторам: Шум	постоянно	Служба механизации	
088: Машинист копра	Соблюдать правила и условия эксплуатации автомашин; своевременно проводить диагностику, плановый и периодический ремонт и обслуживание автомашин; Соблюдать режим труда и отдыха для снижения неблагоприятного воздействия шума, использовать беруши; Строго соблюдать периодичность медосмотров. Применять средства индивидуальной защиты с виброзащитными упруго демпфирующими элементами.	Улучшение условий труда по факторам: Шум, Вибрация общая	постоянно	Служба механизации	
089: Тракторист	Соблюдать правила и условия эксплуатации автомашин; своевременно проводить диагностику, плановый и периодический ремонт и обслуживание автомашин; Соблюдать режим труда и отдыха для снижения неблагоприятного воздействия шума, использовать беруши; Строго соблюдать периодичность медосмотров. Применять средства индивидуальной защиты с виброзащитными упруго демпфирующими элементами.	Улучшение условий труда по факторам: Вибрация общая	постоянно	Служба механизации и ПЭО	
090: Водитель вездехода	Соблюдать правила и условия эксплуатации автомашин; своевременно проводить диагностику, плановый и периодический ремонт и обслуживание автомашин; Соблюдать режим труда и отдыха для снижения неблагоприятного воздействия шума, использовать беруши; Строго соблюдать периодичность медосмотров. Применять средства индивидуальной защиты с виброзащитными упруго демпфирующими элементами.	Улучшение условий труда по факторам: Шум, Вибрация общая	постоянно	Служба механизации и ПЭО	
091: Водитель автомобиля (КАМАЗ 53504-50 В 106 МУ 186)	Провести диагностику и по результатам провести ремонт и обслуживание автомашины	Улучшение условий труда по факторам: Вибрация общая	постоянно	Служба механизации	
Производственно-техническая служба-1 (ПТС-1) Служба ПТС-1.					
094: Слесарь-ремонтник	Использовать средства защиты органов слуха (беруши) и органов дыхания (респиратор).	Улучшение условий труда по факторам: Шум, Химические вещества	постоянно	ПТС-1	
095: Слесарь-ремонтник	Использовать средства защиты органов слуха (беруши) и органов дыхания (респиратор).	Улучшение условий труда по факторам: Химические вещества	постоянно	ПТС-1	
096: Слесарь-ремонтник автозаправочной станции	Использовать средства защиты органов слуха (беруши) и органов дыхания (респиратор).	Улучшение условий труда по факторам: Шум, Химические вещества	постоянно	ПТС-1	
098: Регенераторщик отработанных масел	Производить обслуживание сети освещения цеха, при необходимости добавить светильники. Использовать средства защиты органов дыхания (респиратор).	Улучшение условий труда по факторам: Световая среда, Химические вещества	постоянно	ПТС-1	

100: Электрогазосварщик	Использовать средства защиты органов дыхания (респираторы); Использовать средства защиты органов слуха (беруши); Обеспечить контроль применения СИЗ органов зрения (щиток защитный для сварщика); Учитывая тяжесть труда разработать режим труда и отдыха (предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы).	Улучшение условий труда по факторам: Тяжесть трудового процесса, Ультрафиолетовое излучение, Шум, Химические вещества	постоянно	ПТС-1	
Производственно-техническая служба-1 (ПТС-1) Сетевой район № 8.					
120: Электрогазосварщик	Использовать средства защиты органов дыхания (респираторы); Использовать средства защиты органов слуха (беруши); Обеспечить контроль применения СИЗ органов зрения (щиток защитный для сварщика); Учитывая тяжесть труда разработать режим труда и отдыха (предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы).	Улучшение условий труда по факторам: Тяжесть трудового процесса, Ультрафиолетовое излучение, Шум, Химические вещества	постоянно	ПТС-1 и ПЭО	
121: Водитель автомобиля (1804 FG Автомастерская В 785 KM 186)	Провести диагностику и по результатам провести ремонт и обслуживание автомашины	Улучшение условий труда по факторам: Вибрация общая	постоянно	ПТС-1	
Производственно-техническая служба-1 (ПТС-1) Участок механизации ПТС-1.					
125: Тракторист (Амкардор 342 В 6150 ТВ 86)	Производить техническое обслуживание автотехники с целью выявления неисправностей и устранения вибрации. Рационализация режимов труда в условиях воздействия вибрации (введение дополнительных регламентированных перерывов с учетом уровня вибрации). Применять средства индивидуальной защиты с виброзащитными упруго демпфирующими элементами.	Улучшение условий труда по факторам: Вибрация общая	постоянно	ПТС-1 и ПЭО	
128: Водитель автомобиля (НЕФАЗ 42111-10-11 (вахтовка) К 756 XM 86)	Производить техническое обслуживание автотехники с целью выявления неисправностей и устранения вибрации.	Улучшение условий труда по факторам: Вибрация общая	постоянно	ПТС-1	
129: Водитель автомобиля (Погрузчик GOODSENS RTD 30-X35 KM 6619 86)	Производить техническое обслуживание автотехники с целью выявления неисправностей и устранения вибрации. Рационализация режимов труда в условиях воздействия вибрации (введение дополнительных регламентированных перерывов с учетом уровня вибрации). Применять средства индивидуальной защиты с виброзащитными упруго демпфирующими элементами.	Улучшение условий труда по факторам: Вибрация общая	постоянно	ПТС-1 и ПЭО	
Производственно-техническая служба-2 (ПТС-2) Служба при ПТС-2.					
132: Электрогазосварщик	Использовать средства защиты органов дыхания (респираторы); Использовать средства защиты органов слуха (беруши); Обеспечить контроль применения СИЗ органов зрения (щиток защитный для сварщика); Учитывая тяжесть труда разработать режим труда и отдыха (предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы).	Улучшение условий труда по факторам: Тяжесть трудового процесса, Ультрафиолетовое излучение, Шум, Химические вещества	постоянно	ПТС-2 и ПЭО	
Производственно-техническая служба-2 (ПТС-2) Участок механизации ПТС-2.					
150: Водитель автомобиля (ПАЗ-4234 А 329 АТ 186)	Провести диагностику и по результатам провести ремонт и обслуживание автомашины	Улучшение условий труда по факторам: Вибрация общая	постоянно	ПТС-2	
151: Водитель автомобиля (УЗСТ 483 В-30 В 217 ЕМ 186)	Провести диагностику и по результатам провести ремонт и обслуживание автомашины	Улучшение условий труда по факторам: Вибрация общая	постоянно	ПТС-2	
152: Водитель автомобиля (1804 FG Автомастерская В 830 KM 186)	Провести диагностику и по результатам провести ремонт и обслуживание автомашины	Улучшение условий труда по факторам: Вибрация общая	постоянно	ПТС-2	

Производственно-техническая служба-2 (ПТС-2) Сетевой район № 6.					
155: Водитель автомобиля (ГАЗ-3897-0000010-28 А 365 НС 186)	Провести диагностику и по результатам провести ремонт и обслуживание автомашины	Улучшение условий труда по факторам: Вибрация общая	постоянно	ПТС-2	
156: Электрогазосварщик	Использовать средства защиты органов дыхания (респираторы); Использовать средства защиты органов слуха (беруши); Обеспечить контроль применения СИЗ органов зрения (щиток защитный для сварщика); Учитывая тяжесть труда разработать режим труда и отдыха (предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы).	Улучшение условий труда по факторам: Тяжесть трудового процесса, Ультрафиолетовое излучение, Шум, Химические вещества	постоянно	ПТС-2 и ПЭО	
157: Тракторист	Производить техническое обслуживание автотехники с целью выявления неисправностей и устранения вибрации. Рационализация режимов труда в условиях воздействия вибрации (введение дополнительных регламентированных перерывов с учетом уровня вибрации). Применять средства индивидуальной защиты с виброзащитными упруго демпфирующими элементами.	Улучшение условий труда по факторам: Шум, Вибрация общая	постоянно	ПТС-2 и ПЭО	
Производственно-техническая служба-3 (ПТС-3) Сетевой район № 7.					
163: Электрогазосварщик	Использовать средства защиты органов дыхания (респираторы); Использовать средства защиты органов слуха (беруши); Обеспечить контроль применения СИЗ органов зрения (щиток защитный для сварщика); Учитывая тяжесть труда разработать режим труда и отдыха (предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы).	Улучшение условий труда по факторам: Тяжесть трудового процесса, Ультрафиолетовое излучение, Шум, Химические вещества	постоянно	ПТС-3 и ПЭО	
Производственно-техническая служба-3 (ПТС-3) Сетевой район № 9.					
174: Электрогазосварщик	Использовать средства защиты органов дыхания (респираторы); Использовать средства защиты органов слуха (беруши); Обеспечить контроль применения СИЗ органов зрения (щиток защитный для сварщика); Учитывая тяжесть труда разработать режим труда и отдыха (предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы).	Улучшение условий труда по факторам: Тяжесть трудового процесса, Ультрафиолетовое излучение, Шум, Химические вещества	постоянно	ПТС-3 и ПЭО	
Производственно-техническая служба-3 (ПТС-3) Сетевой район № 10.					
180: Водитель автомобиля (1804 FG Автомастерская В 825 КМ 186)	Провести диагностику и по результатам провести ремонт и обслуживание автомашины	Улучшение условий труда по факторам: Вибрация общая	постоянно	ПТС-3	
181: Электрогазосварщик	Использовать средства защиты органов дыхания (респираторы); Использовать средства защиты органов слуха (беруши); Обеспечить контроль применения СИЗ органов зрения (щиток защитный для сварщика); Учитывая тяжесть труда разработать режим труда и отдыха (предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы).	Улучшение условий труда по факторам: Тяжесть трудового процесса, Ультрафиолетовое излучение, Шум, Химические вещества	постоянно	ПТС-3 и ПЭО	

Начальник отдела ОТ, ООС, ПБ, ГО и ЧС

А.Н. Дьяченко


(подпись)